



### Схема сборки полки навесной Р-047


1. Вкрутить дюбели В в детали 1.
2. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3 стрелками к торцевым отверстиям.



4. Вбить фурнитуру для навески D в отверстия на детали 4.
5. Соединить детали 2, 3 с деталями 1 и 4, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Отрегулировать положение полки путем поворота эксцентрикового диска в фурнитуре D.




Фурнитура					Инструмент для сборки	
						
А	В	С	Д	Е		
12шт.	12шт.	12шт.	3шт.	2шт.		




### Схема сборки полки навесной Р-047

1. Вкрутить дюбели В в детали 1.
2. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3 стрелками к торцевым отверстиям.



4. Вбить фурнитуру для навески D в отверстия на детали 4.
5. Соединить детали 2, 3 с деталями 1 и 4, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Отрегулировать положение полки путем поворота эксцентрикового диска в фурнитуре D.



Фурнитура					Инструмент для сборки	
						
А	В	С	Д	Е		
12шт.	12шт.	12шт.	3шт.	2шт.		